



20 AÑOS SIN HIDRANTES...

Es el tiempo que ha necesitado la Administración para ponerse a reparar los hidrantes del CP Quatre Camins.

También han sido necesarias tres denuncias interpuestas por **Acaip** en Inspección de Trabajo y un seguimiento de las mismas. No tan sólo hay que poner la denuncia y dejar que Inspección realice el requerimiento, si no que se debe realizar un seguimiento de que eso se cumpla.

En la última visita al centro con la Inspectora en fecha 19.07.2023, en principio para ver si se habían subsanado las deficiencias de los requerimientos de los años 2020,2021,2022, pudimos comprobar que no se habían subsanado la totalidad de las deficiencias detalladas, de lo que se levantó acta. También aprovechamos la visita para explicarle a la Inspectora "in situ", la falta de funcionamiento de los hidrantes del perímetro exterior, mientras paralelamente, presentábamos una queja escrita a la SMPRIAV, a la Directora del Servicio de PRL.

A raíz de todas estas gestiones, se ha conseguido que el 20.07.2023, se hiciese una prueba de funcionamiento de las bombas de hidrantes exteriores, y tras observar las anomalías derivadas de tanto tiempo sin funcionar se reparen y una vez hecho, se realizará una segunda prueba prevista para septiembre, para dejarlas en funcionamiento.

Además, hemos conseguido que se realice una revisión exhaustiva del inventario de BIE's 98 unidades. En dicha revisión, se ha detectado la necesidad de sustituir hasta 31 BIE's del Centro, ampliando el caudal de agua de 20 a 30mm. y de proveer de 44 unidades de carro con manguera adicional.

Aunque nos complace que se estén haciendo todas estas gestiones, continuaremos -en las visitas que **Acaip** realiza a los Centros- comprobando que se hagan.

Juan Carlos S.

Resp. PRL de **Acaip** en Cataluña.

PREVENCION RIESGOS ACAIP mail: prevencionriesgos@acaip.cat ; Tlf: 681.033.855; 27/08/2023